


du caoutchouc. Faible viscosité, flexibilité et résistance aux chocs accrues. Le temps de durcissement a été choisi de manière à ce que les pièces résistent à la température jusqu'à +120°C.

### R° sistance aux influences environnementales

Le graphique ci-dessous montre la r° sistance m° canique du produit (%) en fonction de la temp° rature. =chantillon d'acier - ISO 4587



Con  
Coule  
Viscosité  
Poids spéc  
Remplissag  
Point de flamm  
Dur° e de conserv  
Plage de temp° ratu

### Propri° t° s de durcissement

La vitesse de durcissement d° per  
l'espace, de la temp° rature et de l'h  
Substrate Temp

#### Plastique

- \* PVC: 20 - 40
- \* Phenolic Hars: 10 - 40
- \* ABS: 15 - 40

#### Metal

- \* Acier: 20 - 50
- \* Aluminium: 10 - 60
- \* Zinc: 10 - 60

Diff° rents substrats

- \* N° opr±ne/NBR : < 30

En cas de temps de durcissement trop long, nous recommandons d'utiliser l'activateur Loxeal 9. En cas d'utilisation de PE, PP, caoutchoucs de silicone ou PTFE, nous recommandons toujours le Loxeal Primer 7.

### Propri° t° s du mat° riau durci (typique)

- R° sistance © la traction ISO 6922 (N/mm2) : 12 - 25
- R° sistance au cisaillement ISO 4587 (N/mm2) : 15 - 25
- Plage d'adoucissement : +160°C/+170°C
- Indice de r° fraction n 20D : vitreux
- R° sistance ° lectrique DIN 53482 ( mm) : >10<sup>15</sup>
- Rigidit° di° lectrique ASTM D 149 (kV/mm) : 25
- Constante di° lectrique DIN 53483 (1MHz) : 5,2

Re  
hum  
R° frig  
gaz

\* Pour des m  
chimiques, ve  
Loxeal.

ditions ci-  
on.

Resistance  
apres 1000 h

... surfaces avec Loxeal Cleaner  
... l'adhésif.  
... énergie de surface comme  
... Primer 7 sur les

... de certains  
... utilisation de  
... appliqué sur une  
... intérieur du joint

... hésif,  
... aide

...  
qu  
comp  
durciss  
mécaniqu

### Avertissements

Cet adhésif n'est pas  
l'oxygène pur ou gazeux.

### Stockage

Stockez le produit dans un endroit  
température ne dépassant pas +25°C.  
contamination, ne pas remplir les récipients  
usagé. Pour plus d'informations sur les  
stockage et la manipulation, veuillez consulter  
technique de Loxeal.

### Sécurité et manipulation

Consultez la fiche de données de sécurité avant de manipuler.

### Note

Les données contenues dans ce document, obtenues dans les laboratoires de Loxeal, sont données à titre indicatif ; si des détails sont nécessaires, veuillez contacter le département technique de Loxeal. Loxeal garantit une qualité constante des produits livrés selon ses propres spécifications. Loxeal ne peut assumer la responsabilité des résultats obtenus par d'autres, dont les méthodes ne sont pas sous le contrôle de Loxeal. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si chaque produit mentionné dans le présent document convient à ses besoins. Loxeal décline toute garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation des produits Loxeal. Loxeal décline spécifiquement toute responsabilité pour les dommages consécutifs ou accidentels de toute sorte, y compris les pertes de profits.

Disponible avec la  
première commande