

Fiche technique

CLEANER 10

Solvant sans CFC pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces à coller ou à

Précautions à prendre pour la manipulation

Le nettoyant 10 est hautement inflammable. Ne laissez pas le nettoyant ou ses vapeurs entrer en contact avec des flammes nues ou des appareils électriques qui ne sont pas ignifugés. Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Utiliser que dans une zone bien ventilée. Ne fumer en présence de l'appareil.

(COC)
Pression
(25°C) DIN
Solubilité dans
Densité 25°C D
TLV, ppm :
Temps de séchage
Corrosivité :

Applications typiques

- Surfaces traitées
- Surfaces traitées
- Substrats en plastique
- Surfaces contaminées par de l'huile ou
- Surfaces traitées avec un revêtement de p

Le nettoyant 10 n'a aucun effet sur la vitesse de ou la résistance finale des adhésifs et des mastics que les adhésifs non nettoyés ou partiellement nettoyés avoir un effet négatif sur leurs performances.

Mode d'emploi

Traitez les surfaces à coller en les pulvérisant avec Loxeal Cleaner 10.
Essuyez les surfaces encore humides avec une pelle propre pour vous assurer que les contaminations importantes sont éliminées.
Laissez le solvant s'évaporer jusqu'à ce que les surfaces soient complètement sèches.
Appliquez l'adhésif ou le produit d'étanchéité immédiatement après le séchage et le collage.

Le solvant peut attaquer certains plastiques ou revêtements. Il est recommandé de tester la compatibilité de toutes les surfaces avant de les utiliser.

Disponible avec la
première commande

ons de conserver le Cleaner 10 dans un à une température comprise entre +5°C et température, le nettoyant 10 a une durée de Pour éviter la contamination du produit pas dans son emballage d'origine. instructions sur le stockage spécifique, technique Loxeal local.

avant de l'utiliser.

es les
te
pro
assu
dont les
incombe a
mentionné d
Loxeal décline
les garanties de
particulier, découla
Loxeal. Loxeal décline
les dommages consécu
compris les pertes de pro