

Fiche Technique


LOXEAL INSTANT ADHESIVE 61

cyanoacrylate d'alcoxyéthyle.

pour les assemblages sensibles à l'apparence. Particulièrement
ou fermées.

Résistance aux influences environnementales

Le graphique ci-dessous montre la résistance mécanique
du produit (%) en fonction de la température. Échantillon
l'acier - ISO 4587



Disponible avec la
première commande

Propriétés de durcissement

La vitesse de durcissement
l'espace, de la température et

Substrate

Plastique

- * PVC : 10 - 30
- * Phenolic hars : 10 - 30
- * ABS : 10 - 30

Métal

- * Acier: 15 - 30
- * Aluminium : 10 - 20
- * Zink : 20 - 60

Substrat variable

- *Neopreen/NBR : < 5

Si le temps de durcissement est trop long, nous
recommandons l'utilisation de l'activateur Loxeal 9. En cas
d'utilisation avec du PE, du PP, des caoutchoucs de silicone
ou du PTFE, le primaire Loxeal 7 est toujours recommandé.

Propriétés du matériau durci (typique)

- Résistance à la traction ISO 6922 (N/mm²) : 10 - 20
- Résistance cisaillement ISO 4587 (N/mm²) : 14 - 22
- Plage de ramollissement : +150°C
- Indice de réfraction n 20D : glas achtig
- Résistivité électrique DIN 53482 (Ω mm) : 10¹⁵
- Rigidité diélectrique ASTM D149 (kV/mm) : 25
- Constante diélectrique DIN 53483 (1MHz) : 3

é
Rel
humid
90%
réfrigéré
gaz

* Pour des inform
chimiques, veuillez
Loxeal.

Mode d'emploi

Nettoyer et dégraisser les part
10. L'excès de produit, qu'il soit d
avec Loxeal CA Remover.

... frais et sec, à une
... C. Pour éviter toute
... avec du produit
... applications, le
... ter le département

... ser.

Les données techniques
laboratoire. Les données
détails sont disponibles
technique de montage
des produits Loxeal. Loxeal
peut assumer la responsabilité
d'autres, dont les dommages
Loxeal. Il incombe à l'utilisateur
produit mentionné dans les
besoins. Loxeal décline toute
compris les garanties de qualité
un usage particulier, découlant
des produits Loxeal. Loxeal décline
responsabilité pour les dommages
de toute sorte, y compris les pertes d'

Disponible avec la
première commande

STIST61e/4